

Question écrite du 30 janvier 2012 de M. Christian Zaugg: «Sécurité à l'angle du chemin Kermély et de l'avenue de Miremont».

L'absence d'un miroir au sortir du chemin Kermély en débouchant sur l'avenue de Miremont pose un véritable problème de sécurité. Il est, en effet, impossible pour les automobilistes et les cyclistes de voir, compte tenu des voitures garées en épi, tout véhicule pouvant arriver sur la droite.

Le Conseil administratif pourrait-il prendre des dispositions à cet égard?